

Kompletna sanacija pročelja fasade na neboderu u ulici Koledinečka 1, Dubrava. Sanacija odrađena alpinističkim tehnikama. Slike stanja fasade prije i poslije sanacije. Sanacija je rađena u sljedećim fazama: uklanjanje oštećenih dijelova pročelja fasade, žbukanje grubom žbukom, žbukanje finom žbukom, impregnacija i bojanje u dva sloja boje.



